

2008年11月19日香川県へ現車を見学へ



- 気になる部分が???
- サイドストライプ
- 各鍍金類の腐食が激しい、保管状態が気になる。
- 1600GTマークがファストバック用に換えてある。
- 試乗途中でエンスト！永年の眠りの為、ガソリンタンクに錆がありフィルターが目詰まり。
- 但し、機関が良好実走81000キ。は理解出来るし各、ゴム類交換済み。